A/A: Teresa Porras Teruel, Delegada de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga.

DE: A.V. ”La Unidad” de Nueva Málaga.
NIF. G-29095163

ASUNTO: Sustitución contenedores rotos en Nueva Málaga

Desde hace un tiempo a hoy venimos observando que existe un número muy elevado de contenedores en mal estado o rotos en nuestra barriada, 31 unidades concretamente, dando una importante sensación de dejadez.

Hemos ido dando parte paulatinamente desde el Área de limpieza de La Unidad de estos contenedores mediante el servicio de la web de Limasam en su apartado de gestión de incidencias, así como la aplicación ‘Málaga funciona’ solicitando su arreglo. Estos son solo unos ejemplos en las siguientes imágenes.









Debido a la nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de Málaga el pasado día 9 de noviembre donde se informa que *"el Ayuntamiento sustituye los 12.669 contenedores de la ciudad por unos de nueva generación, más accesibles y ecológicos"* adjuntamos un listado donde figuran, hasta el día de la fecha, todos los contenedores rotos o en mal estado, para su sustitución lo más rápido posible, ubicados en los barrios de Nueva Málaga, Los Castillejos, Los Millones y el Parque del Norte, zona de actuación de La Unidad.

CONTENEDOR AZUL	
Ubicación	Cantidad
C/Tomás Escalonilla 1 (altura Carrefour)	1
C/Rosa 1	1
C/Magistrado Salvador Barberá 5 (altura pasaje Juan Cortés Cortés)	1
C/Argentinita 1 (lateral CEI Altabaca)	1
C/Maestro Pablo Luna 1	2
C/Maestro Pablo Luna 3	1
C/Sondalezas 20 (entrada polideportivo colegio Gamarra)	1
C/Jose Iturbi 4	1
C/Jose Iturbi 6	1
TOTAL	**10**

CONTENEDOR AMARILLO	
Ubicación	Cantidad
C/Tomás Escalonilla 5 (frente heladería tutti frutti)	1
C/Magistrado Salvador Barberá 5 (altura pasaje Juan Cortés Cortés)	1
C/Magistrado Salvador Barberá 26 (C/Albacete)	1
C/Argentinita 1 (lateral CEI Altabaca)	1
C/Concejal Jose María Martín Carpena 2	1
C/Maestro Pablo Luna 1	2
C/Maestro Pablo Luna 3	1
C/Jose Iturbi 4	1
TOTAL	**9**

CONTENEDOR GRIS	
Ubicación	Cantidad
C/Carril de Gamarra 4	1
C/Evaristo Minguet 1	1
C/Fiscal Enrique Beltrán 1	1
C/Magistrado Salvador Barberá 3 (pasaje Concejal Peña Abizanda)	1
C/Magistrado Salvador Barberá 9	1
C/Sondalezas 33	1
C/Ministerio de la vivienda 1	1
Plaza Fernando Hipólito Lancha 1	1
C/Los Millones (cruce C/Ministerio de la vivienda)	1
C/ Conjunto Villa María (lateral Farmacia Morante)	1
C/Camino de los castillejos 4	1
C/Jose Iturbi 1	1
TOTAL	**12**



Contenedores nuevos que serán sustituidos

Entendiendo que los contenedores de color gris que tenemos en el barrio son de carga trasera y los nuevos son de carga lateral, solicitamos se lleve a cabo el cambio de dichos contenedores ya que mejoraría la estética de las calles del barrio. Reducen barreras visuales y así reducir el riesgo de atropellos ya que la altura de los nuevos contenedores se sitúa por debajo de la línea media de los ojos. Esta característica permite, por un lado, una mayor seguridad para los peatones, que ven mejor y se les ve mejor respecto a los coches; y por otro lado, un menor obstáculo para escaparates y terrazas. También facilitan el uso a personas mayores al poder verter las bosas en la mayor parte de ellos sin ningún tipo de contacto, siendo muy necesario en un barrio donde residen muchas personas mayores.

Vehículos en doble fila obstaculizando el reciclaje

Aprovechamos la ocasión para informar de un problema recurrente en el barrio en cuanto a la recogida de los diferentes contenedores de reciclaje, así como una posible solución.

La recogida de estos contenedores se realiza de manera automática de carga lateral, es decir, colocándose el camión a la altura de éstos y elevándolos hasta que cae el reciclaje dentro del camión.

El problema se inicia cuando el camión se aproxima al contenedor para su retirada, pero se lo impide algún o algunos vehículos en doble fila a la altura de éstos, momento en el que el conductor del camión tiene que abandonar el lugar para continuar su ruta sin realizar el vaciado de esos contenedores.

El problema se agrava cuando el contenedor, al no haberse vaciado, en ocasiones en varios días, queda completamente desbordado y al no caber más reciclaje el usuario deposita esa basura en el suelo alrededor del contenedor. Al volver a pasar el servicio de limpieza con el camión sólo recoge el contenedor quedando este vacío y el suelo lleno de basura. La imagen final es que los usuarios no usan los contenedores debidamente estando estos preparados para su uso siendo una percepción completamente errónea.

Desde la Asociación entendemos que un operario más en cada camión para solventar este problema sería lo ideal, teniendo en cuenta que con los nuevos contenedores grises que se ubicarán no necesitarán de tanto personal al ser su vaciado ya automático como el de los contenedores de reciclaje, mediante carga lateral. Otra opción que los operarios que durante el día barren y limpian nuestras calles podrían encargarse en depositar dentro de los contenedores la basura del suelo o que dispongan de algún mecanismo u orden de trabajo donde al final de su jornada de trabajo realicen un parte de incidencia, por ejemplo, indicando en las calles que existen ese tipo de problemas en ese día.

Asimismo, los conductores de los camiones podrían fotografiar y adjuntar a los partes de incidencias anteriormente expuesto las matrículas de los vehículos que impiden el correcto funcionamiento de la recogida de residuos no solo en el barrio sino en toda la ciudad y derivar a Policía Local para las correspondientes sanciones.



En las dos fotografías siguientes se puede observar cómo han recogido el reciclaje del contenedor amarillo y han dejado el del suelo, pisando éste la basura.





Sin otro particular y en espera de su respuesta, reciba un cordial saludo.

En Málaga a 14 de noviembre de 2022

Firmado digitalmente por
74882970F JOSE MARIA DEL
CASTILLO (R: G29095163)
Fecha: 2022.11.13 21:15:26 +01'00'

Fdo. Jose Mª DEL CASTILLO MANSILLA
Presidente de La Unidad